

## 宣汉县安全生产大检查专项行动企业自查自纠隐患整治台账

序号	单位名称	隐患描述	隐患等级	整改时限	整改措施	是否完成整改
1	宣汉亿达物流	川SC7980行车接打电话	一般	立即	收车后，公司办事处组织驾驶人员停车学习。	已整改
2	宣汉亿达物流	川S89979行车中没有执行4小时停车休息20分钟规定。	一般	立即	收车后，办事处组织驾驶人员停车学习。	已整改
3	宣汉县齐鑫驾校	1.疫情防控措施落实不到位，2、相关科室人员设置不清，职	一般	5日	停业整改	已整改
4	宣汉县交运公司	川S901P8超速行驶18%	一般	1日	停车学习一天	已整改
5	四川省豪诚物流	川S88392驾驶员行为监测失效	一般	立即	报告监控平台，立即恢复	已整改
6	四川黎明集团宣汉公司	川S87805超速	一般	1日	停车学习一天	已整改
7	宣汉县恒业运输公司	川S71628灭火器失效	一般	立即	更换灭火器	已整改
8	宣汉县恒业运输公司	川S89333后轮磨损严重	一般	立即	更换金额1400元	已整改
9	巴山大峡谷旅游运输有限公司	乘车人未系安全带	一般隐患	立即整改	驾驶员及劝导员督促乘车人系安全带	已整改
10	福祿煤矿	1.值班人员未履行职责进行值班和巡更；2.电子围栏和入侵	一般隐患	10日	1.加强对值班人员的安全教育；2.修复电子围	已整改
11	庙安花果山景区	游客中心旁边空地的栏杆摇晃，存在安全隐患等问题	一般隐患	5月底	1.观景台木质护栏损毁地段迅速设立警戒线予	已整改
12	宣汉前缘商业管理服务服务有限公司	1.回声培训消防通道堆放杂物；2.原地标家居安全指示灯	一般隐患	立即整改	立即组织人员清理维修	已整改
13	惠利多超市南街店	生鲜打理间漏水	一般隐患	立即整改	立即组织人员维修	已整改
14	宣汉宏帆商业管理有限公司	1.商户消防通道摆放板车；2.商户用电不规范；3.灭火器过	一般隐患	立即整改	立即组织人员维修、更换	已整改

15	宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都店	消防栓柜门附近放杂物	一般隐患	立即整改	立即组织人员清理	已整改
16	四川永辉超市有限公司达州宣汉宏帆	1. 外租区商铺灭火器未及时周检; 2. 后场购物车占用通道	一般隐患	立即整改	立即组织人员清理、更换	已整改
17	宣汉县沃尔沃超市星生活	消防通道堆码货物	一般隐患	立即整改	立即组织人员清理	已整改
18	宣汉亿联国际商贸城	1. C4停车岗亭损坏; 2. A8消防通道堵塞。	一般隐患	立即整改	立即组织人员清理维修	已整改
19	宣汉爱家购物广场	1. 水果区喷淋漏水; 2. 调料区一组灭火器被货物遮挡。	一般隐患	立即整改	立即组织人员清理维修	已整改
20	宣汉县沃尔沃超市有限公司总店	百货通道堵塞	一般隐患	立即整改	立即组织人员清理	已整改
21	沃尔沃超市新生活	消防通道被货物堵塞	一般隐患	立即整改	安排人员清理通道商品	已整改
22	宣汉世纪隆超市	仓库货物遮挡手动报警按钮	一般隐患	立即整改	将货物移走	已整改
23	宣汉万象建材有限公司	库顶至选粉机天梯两边护手及栏杆间距较大	一般隐患	一周内	将天梯两边栏杆加密间距调整为20cm	已整改
24	宣汉巴人地窖酒厂	生产车间行车电机损坏	一般隐患	2022. 5. 8	立即整改	已整改
25	宣汉永辉超市	后场购物车占用通道	一般隐患	立即整改	组织好巡查人员、做好培训宣导。	已整改
26	四川清神金属制品有限公司	一台行车线路故障(左右不运行)	一般隐患	4、29	请专业维修	已整改
27		电动门滑轮已坏无法关闭	一般隐患	4、29	购买更换	已整改
28		组立机电机冒烟、线路故障	一般隐患	5、9	请专业维修	已整改
29	宣汉县新华镇利鑫木材加工厂	半成品库房原材料堆放超高	一般隐患	立即整改	安排人员将原材料重新堆放	已整改
30	四川新军扬生物科技有限公司	装货台栏杆焊接处脱落	一般隐患	2022. 5. 7	立即焊接修复	已整改
31		分区标识牌脱落	一般隐患	2022. 5. 6	立即张贴复位	已整改
32		原料堆码不规范易倾倒	一般隐患	2022. 5. 6	立即规范堆码	已整改
33		连铸钢梯下方平台无防护栏	一般隐患	5. 5	增设护栏	已整改

34	四川德润钢铁集团 航达钢铁有限责任 公司	外协人员翻中包作业时未佩戴 安全带	一般隐患	立即整改	加强管理	已整改
35		高线2#飞剪口防护栏变形	一般隐患	5.5	维修	已整改
36		旋流池抓斗行车限位装置变形	一般隐患	5.5	佩戴护目镜，电源线按 照规范布设	已整改
37		行车无防脱钩装置，禁止外协 人员操作	一般隐患	5.20	安装防脱钩装置，加强 行车管理	已整改
38		中心库房行车无防脱钩装置	一般隐患	5.20	安装防脱钩装置	已整改
39		配电房窗户无纱窗及防鼠设施	一般隐患	5.20	增设防蚊及防鼠设施	已整改
40	四川广川铝材有限 公司	车间电线不规范	一般隐患	立即整改	安排机修规范电线	已整改
41		车间缺少应急灯	一般隐患	立即整改	添加应急灯	已整改
42	普光分公司采气厂	P105集气站控制电脑界面燃料 气FQIT05501流量为负值-6.44	一般隐患	5月15日	及时调校维护流量计参 数	已整改
43	普光分公司天然气 净化厂	151-P-103A包机牌维保单位承 包人信息模糊	一般隐患	5月15日	完善承包信息	已整改
44	生产服务中心	后河取水口泵房部分电气控制 箱无“小心触电”等安全警示	一般隐患	5月15日	完善警示标识	已整改
45	四川中信华诚化工 科技有限公司	机修车间存放的气瓶无减震圈 、保护帽	一般隐患	2022.5.5	严格按照相关规范在气 瓶上配置减震圈、保护	已整改
46		105冷凝水储槽旁缺少盖板	一般隐患	2022.5.5	增加盖板	已整改
47		102B区干粉振动筛，静电跨接 线脱落	一般隐患	2022.5.5	维修恢复静电跨接线	已整改
48		101职业危害告知卡损坏	一般隐患	2022.5.5	更换	已整改
49		101B区洗眼器水管漏水	一般隐患	2022.5.5	维修	已整改
50		103氮气缓冲罐旁二硫化碳管线 阀门锈蚀	一般隐患	2022.5.5	除锈防腐	已整改
51	四川豪诚物流有限 公司				更换厂区现有完好的灭 火器，再进行运输任务 。	已整改
52		川S89186车载8KG灭火器磨损严 重，喷射软管开裂，僵硬。	一般隐患	1日		
53		GPS日志填写不规范	一般隐患	1日	按要求规范填写，内容 真实有效。	已整改

54	宣汉县吉利气体有限公司	氧气瓶6个瓶阀损坏	一般隐患	立即	更换新瓶阀	已整改
55		风向标损坏	一般隐患	三天	更换新的风向标	已整改
56		储气槽上特种设备使用登记证损坏	一般隐患	立即	张贴重新复印的特种设备使用登记证	已整改
57	宣汉运通烟花爆竹有限公司	6号监控摄像头失效、无图像	一般隐患	2022.4.19	购买新摄像头更换	已整改
58		库区内绿化带杂草茂盛	一般隐患	2022.5.12	安排人员进行喷药除草	已整改
59	宣汉县正恒商务有限公司	监控设施有一个摄像头无图像	一般隐患	立即	立即进行维修	已整改
60	宣汉研丰新能源有限公司	2022.04.13检查消防设备,有几具罐灭火器到期了。	一般隐患	2022.04.16	更换	已整改
61		2022.05.12检查发现储存罐外后墙水沟泥巴堵塞。	一般隐患	2022.05.12	疏通	已整改
62	达州市恒贯燃气有限公司	原双河镇石堰村二组18号,燃气低压PE管道裸露	一般风险	4月27日前	开挖深埋裸露PE管道	已整改
63	宣汉县富明燃气有限公司	沙河路374-380号之前燃气管道架空铺设	一般风险	4月27日前	将架空管道改为埋地铺设	已整改
64	宣汉和信天然气有限公司	新宣中后门三味书屋门市DN15低压钢管锈蚀	一般风险	4月29日前	立即更换锈蚀管道	已整改
65	宣汉和信天然气有限公司	育才小学食堂后DN50中压钢管锈蚀	一般风险	4月29日前	立即更换锈蚀管道	已整改
66	宣汉和信天然气有限公司	原土主镇安置房(博物馆对面)部分PE管道裸露面、埋设深度不达标	一般风险	5月4日前	开挖深埋裸露PE管道	已整改
67	宣汉县第二人民医院	灭火器箱堆放杂物	一般隐患	立即整改	清理灭火器箱内杂物	已整改
68	宣汉县同盛医院	灭火器过期,配置数量不足	一般隐患	立即整改	及时送修送检过期灭火器或更换灭火器;灭火器数量配置不够要增设	已整改
69	宣汉县中医院	部分烟感防尘罩未取	一般隐患	立即整改	取下感烟探测器防尘罩	已整改
70	观池·天泓金城	1.施工现场裸土未覆盖;2.施工现场施工通道及疏散警示标志缺失;3.施工现场道路局部未硬化;4.支撑设置不规范,扫地杆、剪刀撑缺少;5.消防竖管管径偏小;6.施工现场材料堆码凌乱;7.进出口三级沉淀池设置不规范;8.施工围挡	一般隐患	5天	按照规范整改	已整改

71	达州上亿机电建材广场	施工现场材料堆码凌乱; 2. 9#楼26层临边防护缺失; 3. 卸料平台设置不规范; 4. 施工道路局部未硬化; 5. 消防器材偏少, 消防竖管管径偏小; 6. 现场临时施工用电配电箱未上锁且有拖地现象; 7. 安全网有破损现象, 安全警示牌缺少; 8. 支撑设置不规范, 扫地杆缺少	一般隐患	5天	按照规范整改	已整改
72	恒胜·江与城	1. 现场文明施工较差, 材料堆码凌乱; 2. 北侧、西南侧高边坡未进行有效治理, 存在安全隐患; 3. 9#塔吊基座未进行硬防护; 4. 施工便道局部未硬化; 5. 基础施工裸土局部未覆盖; 6. 消防器材偏少, 疏散标志警示标志缺少	一般隐患	5天	按照规范整改	已整改
73	恒胜·华宇天宸	1. 现场道路局部未硬化; 2. 局部裸土未进行覆盖; 3. 现场材料堆码凌乱, 标示牌、警示标志较少; 4. 临边洞口局部防护不到位; 5. 临时施工用电有拖地、配电箱未上锁现象; 6. 消防器材偏少, 消防立管偏小	一般隐患	5天	按照规范整改	已整改
74	金城广场	1. 未办理施工许可证; 2. 入户大厅未编制危大工程安全专项施工方案和专家论证; 3. 材料堆码凌乱, 有堆码超高现象; 4. 现场裸土未有效覆盖, 安全网有破损; 5. 钢筋制作棚位置设置不规范; 6. 安全便道缺失; 7. 临时施工用电有拖地现象, 配电箱未上锁现象; 8. 卸料平台搭设不规范; 9. 无视频监控、塔吊报警系统; 10. 消防器材缺少, 消防立管偏小, 消防资料不完善; 11. 防汛抢险	一般隐患	5天	按照规范整改	已整改

75	天洲金城	1. 现场文明施工差，材料堆码凌乱；2. 裸土未进行有效覆盖；3. 安全便道搭设不规范；4. 食堂操作人员有1人无健康证；5. 现场消防灭火器材缺少，消防资料不完善；6. 防汛抢险物资缺少；7. 临边、洞口	一般隐患	5天	按照规范整改	已整改
76	紫云府一期	1. 现场文明施工较差，材料堆码凌乱；2. 局部裸土未进行覆盖；3. 临时施工用电有拖地现象，配电箱未上锁；4. 局部施工便道未硬化；5. 局部临边洞口防护不到位；6. 消防灭火器材偏少消防立管偏小；7. 局部支撑系统扫地杆缺失；8. 有的灭火器失效	一般隐患	5天	按照规范整改	已整改
77	南坝锦林府	1. 现场文明施工较差，材料堆码凌乱，局部施工道路未硬化，西南侧的高边坡未进行治疗，存在安全隐患。2. 钢筋棚硬防护破损严重，安全网有破损；3. 安全通道警示标志缺失；4. 外墙脚手架搭设不规范，剪刀撑搭设长度不够，连墙件偏少；5. 临边洞口防护不到位；6. 现场灭火器材缺少，消防立管偏小；7. 塔吊基座硬防护缺失。8. 卸料平台搭设不规范；9. 无冲洗平台和三级沉淀池；10. 无视频监控，塔吊报	一般隐患	5天	按照规范整改	已整改
78	宣汉县人民医院门诊住院综合大楼	. 文明施工差，材料堆码凌乱；2. 施工现场安全网破损严重；	一般隐患	5天	按照规范整改	已整改
79						

80	海城西辰云著	1.现场文明施工差,材料堆码凌乱;2.施工便道局部未硬化;3.局部裸土未进行有效覆盖;4.现场有个别灭火器失效,消防竖管管径偏小;5.项目经理、总监未到岗履职;6.售楼部未竣工验收就投入使用;7.未安装远程视频监控系	一般隐患	5天	按照规范整改	已整改
81	宣汉县天生镇学校	校园监控有盲区	一般隐患	5.11	后勤联系销售商进校安装	已整改
82	宣汉县普光镇双河小学	善思楼前不锈钢护栏有部分变形,脱落。	一般隐患	5月5日前	找工人维修	已整改
83	宣汉县南坝中学	教室玻璃坏	一般隐患	5.2	立即更换	已整改
84	宣汉县华景初级中学	男生寝室楼梯间安全出口标志损坏	一般隐患	5.9	立即更换	已整改
85	宣汉县老君乡中心校	烟感器脱落损坏一个	一般隐患	4月29日前	及时更换	已整改
86	宣汉县南坪镇观山中心校	灭火器箱子自然损坏	一般隐患	5月16日前	及时更换	已整改
87	南坝镇天台中心校	大厕所围墙中间隔墙应该拆除。	一般隐患	5.3	立即整改	已整改
88	南坝镇天台中心校	初中教学楼后围墙处有洞。	一般隐患	5.4	立即整改	已整改
89	宣汉县三河学校	学校操场下水道盖板破损,易造成学生受伤。	一般隐患	5月11日前	立即整改	已整改
90	宣汉县师源外国语小学	艺体综合楼前操场水沟盖板凹凸不平	一般隐患	5月13前	后勤立即请师傅维修	已整改
91	观音山林场宝盖寺	森林防火期内,在森林防火区内吸烟、上坟烧纸、烧荒、野	一般隐患	2022.04.20	加大宣传,提倡文明祭祀	已整改
92	峨城山林场纱帽尖	护林员未按规定上岗,发生脱岗、漏岗的,护林员对森林防火区	一般隐患	20221.04.20	加强对护林员的业务培训,督促认真履职尽责	已整改
93	峨城山林场纱帽尖	2.3森林防火期内,在森林防火区内吸烟、上坟烧纸、烧荒、	一般隐患	2022.04.21	立即熄灭林区内野外用火	已整改
94	峨城山林场纱帽尖	未按规定配备种类齐全、数量充足、性能良好的机械、器具	一般隐患	2022.04.21	规范扑火物资库的建设,补充扑火物资	已整改
95	五马归槽林场	森林防火指挥机构及森林消防队伍对森林火灾应急预案不熟	一般隐患	2022.05.13	对扑火队员培训操作灭火机具	已整改

96	通达林业有限公司	森林防火期内，未按规定设置森林防火警示宣传标志。	一般隐患	2022.05.14	对重点林区，重要林区入口设置森林防火警示	已整改
97	普光分公司采气厂	普光25号桁架直爬梯局部腐蚀	一般	2022.5.2	已将直爬梯更改为斜梯	已整改
98		普光19号桁架直爬梯局部变形	一般	2022.5.6	已将直爬梯更改为斜梯	已整改
99		普光105集气站污水缓冲罐脚手架挡脚板安装不规范，缝隙	一般	2022.5.8	重新安装挡脚板	已整改
100		地坝梁隧道下游80m处存在不稳定斜坡	一般	2022.5.9	已对表面进行清理，并做喷浆处理	已整改
101		集气总站东区氯洗塔脚手架平台和设备距离过大，未安装护	一般	2022.5.11	安装护栏	已整改
102		大湾10#阀室存在不稳定斜坡	一般	2022.5.12	已对表面进行清理，并做喷浆处理	已整改