

宣汉县安全生产大检查专项行动属地检查隐患问题整治台账

序号	单位名称	隐患描述	隐患等级	整改时限	整改措施	是否完成整改
1	沃尔沃超市总店	1.库房线路老化发热；2.生鲜区喷淋漏水；3.百货库房灭火器过期。	一般隐患	立即整改	1、2项隐患问题组织专业人员维修； 3项隐患问题立即更换。	已整改
2	宣汉亿联建材家居五金城	B5室外燃气管管上有异物	一般隐患	立即整改	组织专业人员修复	已整改
3	宣汉亿联国际商贸城	C15消防通道堵塞	一般隐患	立即整改	组织人员清理	已整改
4	西商农博园	A区农批市场排水沟盖板缺失	一般隐患	立即整改	组织人员填补	已整改
5	惠利多超市南街店	消防栓前被商家送货挡住	一般隐患	立即整改	责令送货人员拖走货物	已整改
6	惠利多九龙店	酒水区域灭火器被货物遮挡	一般隐患	立即整改	责令相关责任人清理	已整改
7	沃尔沃超市丽都店	1.消防应急灯故障；2.生鲜区域有线路裸露在外。	一般隐患	立即整改	1.组织人员维修； 2.更换走线，并套管。	已整改
8	龙城一号多壹多超市	1.生鲜部污水井的污水泵的声音异常；2.卖场的消火栓里面的阀门坏了；3.卖场灭火器已过期。	一般隐患	立即整改	1、2项组织人员维修； 3项立即更换。	已整改
9	宣汉永辉超市巴人广场店	1.卖场加工区域防火门遮挡； 2.后场休闲库房商品超高。	一般隐患	立即整改	组织人员清理	已整改
10	宣汉世纪隆商贸有限公司	1.熟食加工区域消防门闭门器损坏；2.消防通道对货超过警戒线。	一般隐患	立即整改	1项组织专业人员修复； 2项组织人员清理。	已整改
11	宣汉前缘商业管理有限公司	1.聚茗缘茶楼应急灯不亮； 2.回声培训消防通道堆放杂物。	一般隐患	立即整改	1项组织专业人员维修； 2项组织人员清理。	已整改

12	宣汉宏帆商业管理有限公司	1. 走人户前台用电不规范; 2. 4楼马灯旁消防通道摆放推车; 3. 2楼板烧厨房座椅摆放在防火卷门下方。	一般隐患	立即整改	责令商家立即整改	已整改
13	巴人地窖-生产车间	行车导绳器损坏存在安全隐患	一般隐患	2022. 5. 24	立即更换新的导绳器	已整改
14	四川广川铝材有限公司-氧化车间	氧化车间槽上电线乱	一般隐患	2022. 5. 20	规范电线	已整改
15	四川广川铝材有限公司-挤压车间	挤压4号机冷床架子坏	一般隐患	2022. 5. 26	换冷床架子	已整改
16	宣汉县桂花米业有限公司	厂区内四周环境卫生不整洁, 地面上有少许烟头。	一般隐患	2022. 5. 22	已安排相关责任人整改	已整改
17	宣汉县国华环保科技有限公司-加药间室外	未设置冲淋洗眼器紧急装置标识牌	一般隐患	2022. 5. 26	按应急规范要求设置洗眼器紧急装置标识牌	已整改
18	嘉豪达包装-二楼车间	未按划线范围放置消防器材	一般隐患	2022. 5. 26	将消防器材规整回划线位置	已整改
19	宣汉县匠心工艺品有限公司-生产车间	喷砂机开关接触不良	一般隐患	2022. 05. 26	更换开关	已更换
20	四川清神(金属制品、新材料)有限公司-金属车间	缺应急警戒标志和安全警戒线	一般隐患	2022. 5. 23前	购买	已整改
21	四川清神(金属制品、新材料)有限公司-办公楼	前台边水池漏水	一般隐患	2022. 5. 23前	防水胶处理	已整改
22	四川清神(金属制品、新材料)有限公司-公司进(出)货大门	墙柱门被扣损坏	一般隐患	2022. 5. 23前	焊接修复	已整改
23	宣汉县蜀峰铸造有限公司	电炉处灭火器压力不足, 已无法使用	一般隐患	2022. 5. 26	更换合格灭火器	已整改
24	宣汉县蜀峰铸造有限公司	造型现场照明不足, 影响安全生产	一般隐患	2022. 5. 26	增加照明点	已整改
25	宣汉腾达印刷厂-灭火器	灭火器检验时间即将到期	一般隐患	2022-5-30	更换新灭火器	已整改
26	优优服饰-车间	车间内无消防应急照明灯	一般隐患	2022. 5. 27	购买应急照明灯	整改完成

27	攀科医药-厂区内	叉车司机厂区内超速行驶	一般隐患	2022.5.22	立即对司机进行安全教育，接下来对所有司机进行安全培训	已整改
28	攀科医药-厨房	厨房工作人员在作业后未关闭天然气总阀	一般隐患	2022.5.26	立即对厨房人员进行安全培训教育	已整改
29	宣汉普光科睿新材料有限公司车间	天然气报警装置不规范	一般隐患	2022.5.25	重新购置安装	已整改
30	吉晶安一车间	原材料堆放不整齐，容易倒塌	一般隐患	2022.5.23	重新码放	已整改
31	四川名扬星一楼车间	个别包装挡灭火器	一般隐患	2022.5.26	责令整改	已整改
32	四川名扬星二楼车间	个别包装挡灭火器	一般隐患	2022.5.26	责令整改	已整改
33	四川名扬星四楼仓库	个别包装挡灭火器	一般隐患	2022.5.26	责令整改	已整改
34	达州市七九塑料有限公司车间物品摆放	不规范	一般隐患	2022.05.29	已规范	已整改
35	四川省龙森中药业有限公司	消防泵控制室，污水坑漏水。有漏电风险。	一般隐患	2022.05.29	漏水处补漏。	已整改
36	兴川变压-车间通道边	灭火器接近失效期	一般隐患	立即整改	购买更换	已更换
37	兴川变压-成品库房	放置不规范	一般隐患	立即整改	立即整理整顿	已规范
38	达州上亿机电建材广场	1. 施工现场材料堆码凌乱； 2. 9#楼26层临边防护缺失； 3. 卸料平台设置不规范；	一般隐患	立即整改	1. 按规范整理材料堆码问题； 2. 立即增加9#楼26层的临边防护； 3. 按规范重新设置卸料平台	已完成
39	江与城	1. 现场文明施工较差，材料堆码凌乱； 2. 9#塔吊基座未进行硬防护。	一般隐患	立即整改	1. 按规范整理材料堆码问题； 2. 按要求对9#塔吊进行硬防护	已完成
40	恒胜华宇天辰	1. 局部裸土未进行覆盖； 2. 现场材料堆码凌乱，标示牌、警示标志较少； 3. 临边洞口局部防护不到位	一般隐患	立即整改	1. 对裸土进行覆盖； 2. 按要求增加警示标牌； 3. 对临边洞口进行加强防护	已完成

41	金城广场	1. 未办理施工许可证；2. 材料堆码凌乱，有堆码超高现象；3. 现场裸土未有效覆盖，安全网有破损。	一般隐患	立即整改	1. 督促建设单位办理施工许可证；2. 按规范规范现场文明施工；3. 对裸土进行覆盖，破损安全网进行恢复	已完成
42	望簇KTV	无安全管理制度，无消防应急预案	一般	立即整改	完善制度、预案	已整改
43	嘉年华KTV	无安全管理制度，无消防应急预案	一般	立即整改	完善制度、预案	已整改
44	金碧辉煌KTV	无安全管理制度	一般	立即整改	完善制度	已整改
45	追梦网吧	无消防应急预案	一般	立即整改	完善制度	已整改
46	星语网吧	有1具灭火器过期	一般	立即整改	更换	已整改
47	香炉山景区	大成镇方向进口处，门卫工作房 屋顶部分破损	一般	6月30日前	更换、加固	已整改
48	四川汉润水务集团有限公司	胡家分公司取水3#水泵密封损坏漏水	一般隐患	2022.5.27	更换密封垫	已整改
49	四川汉润水务集团有限公司	建安公司住宿楼8楼用户高峰期水压偏小	一般隐患	2022.5.29前	将铁主管更换为PPR管	已整改
50	四川汉润水务集团有限公司	脱泥机房螺杆泵抖动较大，容易造成泵体螺杆损坏	一般隐患	2022.5.27	1. 对电机部分增加钢索进行吊挂，减少电机下坠力；2. 对螺杆泵预埋件进行加固。	已整改
51	四川汉润水务集团有限公司	旋流沉沙池和沙水分离器泥沙堵塞，导致泥水无法分离	一般隐患	2022.5.27	对管道中泥沙进行清理，恢复正常运行	已整改
52	四川汉润水务集团有限公司	制水车间浊度仪故障，不显示数据	一般隐患	2022.5.28	检修设备	已整改
53	四川汉润水务集团有限公司	回流池井盖出现裂痕	一般隐患	2022.5.30	更换井盖，并使用水泥进行加固	已整改
54	四川汉润水务集团有限公司	公园城外人行道主管漏水，影响公园城压力	一般隐患	2022.5.29	及时安排维修人员开挖路面进行处理	已整改
55	四川汉润水务集团有限公司	龙城一号人行道消防漏水漏水，影响公园城压力	一般隐患	2022.5.29	及时安排维修人员开挖路面进行更换消防处理	已整改

56	宣汉发展投资集团有限公司	1、现场存在积水及建渣未清理；2、六牌一图存在破损	一般	2022.6.1前	请施工队伍进行整改	已整改
57	宣汉县公交有限公司	川S19000F 前右减震器失效	一般	2022.5.16	更换前右减震器	已整改
58	宣汉县公交有限公司	川S77875 直拉杆后球头松旷	一般	2022.5.19	更换直拉杆后球头	已整改
59	宣汉县公交有限公司	川SD19936 右转向灯失效	一般	2022.5.20	更换转向灯	已整改
60	宣汉县公交有限公司	川S76115 左前雾灯失效	一般	2022.5.20	更换雾灯	已整改
61	宣汉县磊鑫建材有限公司	砖窑周围有5处漏电开关安装不符合规范要求；配电房未配备灭火器，房内摆放杂物，未铺设绝缘脚垫，安装有非防爆电器设备	一般	2022.6.30	安装配电箱	已整改
62	宣汉县巨鼎建材有限公司	加工场所未张贴防治高处坠落等警示标志；场内无车辆限速标志	一般	2022.6.30	设置、张贴警示标志	已整改
63	宣汉县磊鑫采石厂	两台铲装机械设备的同一工作面作业时，安全距离不足；汛期矿区的防排水措施未做到位，未按国家、省视频会议要求进行汛前防汛工作应急演练	一般	2022.5.17	完成演练；作业时加强监督，并进行教育。	已整改
64	宣汉县磊鑫建材有限公司	生产作业过程中，安全员不在矿区监督管理；未能提供法定代表人（主要负责人）的安全管理合格证书；汛期矿区的防排水措施未做到位，未按国家、省视频会议要求进行汛前防汛工作应急演练。	一般	2022.5.17	责令立即整改；完成演练；提供安全管理人员的安全合格证书；。	已完成
65	下八中心敬老院	1、食堂卫生较差；2、食品留样柜未上锁。	一般	立即整改	彻底清除；按照要求上锁。	已完成
66	樊吟敬老院	1.厨具未封存管理；2.独立碗柜封闭不严。	一般	立即整改	严格按照要求封存	已完成

67	三墩敬老院	1. 无从业人员食品安全培训记录; 2. 院内整体卫生环境较	一般	立即整改	彻底打扫卫生; 严格按照食品安全制度管	已完成
68	宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心	灭火器数量不够, 且部分过期	一般	立即整改	购买灭火器	已整改
69	宣汉县清溪镇中心卫生院	未深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述	一般	立即整改	制定学习计划、方案	已整改
70	宣汉县峰城镇中心卫生院	隐患排查次数较少且台帐不全面	一般	立即整改	制定自查方案, 按照要求填写台账备查	已整改
71	宣汉县人民医院	屋顶消火栓环网阀门锈死, 断裂。	一般	立即整改	更换或维修消火栓阀门	已整改
72	宣汉县中医院	医院一层部分防火门无铭牌	一般	立即整改	应张贴合格证等标志牌	已整改
73	宣汉县吉栖概念酒店	无消防培训和演练记录;	一般隐患	7天	责令立即开展相关培训演练	已整改
74		锁闭安全出口(疫情防控隔离点)	一般隐患	当场改正	落实专人看管钥匙保持紧急情况能立即开	已整改
75	宣汉县第三人民医院	占用疏散通道	一般隐患	当场	责令立即移除	已整改
76	宣汉大酒店有限公司	无消防培训和演练记录	一般隐患	7天	责令立即开展相关培训演练	已整改
77		常闭式防火门未关闭	一般隐患	当场改正	立即关闭	已整改
78	宣汉县东乡小学	疏散指示标志设置不符合规范	一般隐患	7天	责令按要求设置	已整改
79	宣汉中学蒲江学校	疏散指示标志设置不符合规范	一般隐患	7天	责令按要求设置	已整改
80	中国人民银行宣汉县支行	烟感探测器故障	一般隐患	3天	责令立即排查故障	已整改
81	宣汉县师源外国语小学	一具灭火器过期	一般隐患	3天	责令立即更换	已整改
82		消防软件资料不完善	一般隐患	7天	责令完善相关资料	已整改

83	宣汉麦阿密酒吧	烟感探测器故障	一般隐患	3天	责令立即排查故障	已整改
84		喷淋末端压力为0	一般隐患	3天	责令立即排查故障	已整改
85	宣汉思贝思佳音乐酒吧	无消防培训和演练记录	一般隐患	7天	责令完善相关资料	已整改
86		室内消火栓无水带	一般隐患	3天	责令立即不全相关设施器材	已整改
87		喷淋末端压力为0	一般隐患	3天	责令立即排查故障	已整改
88	宣汉县恒胜印象酒店有限公司	常闭式防火门未关闭	一般隐患	当场改正	立即关闭	已整改
89		一室内消火栓无接口	一般隐患	3天	责令立即补全相关设施设备	已整改
90		喷淋末端试水压力不足	一般隐患	3天	责令立即排查故障	已整改
91	宣汉新辉酒店	喷淋末端试水压力不足	一般隐患	3天	责令立即排查故障	已整改
92	宣汉瑶池市场管理有限公司（亿	一具灭火器压力不足	一般隐患	3天	责令立即更换	已整改
93	四川恒鑫资产管理有限公司（宣汉县时代豪庭）	一疏散指示标志不亮	一般隐患	3天	责令立即更换	已整改
94		一烟感探测器被遮挡	一般隐患	当场改正	责令立即移除遮挡物	已整改
95	四川聚华物业服务有限公司（书香茗城小区）	一具灭火器过期	一般隐患	3天	责令立即更换	已整改
96	宣汉九龙饭店有限公司	一烟感探测器被遮挡	一般隐患	当场改正	责令立即移除遮挡物	已整改
97	宣汉金色印象休闲馆	消防安全管理资料不齐全	一般隐患	7天	责令完善相关资料	已整改
98	宣汉乐悠游儿童游乐园	杂物堵塞疏散通道	一般隐患	当场改正	责令立即移除杂物	已整改

99	宣汉尚客优酒店	一个防火门闭门器缺失	一般隐患	3天	责令立即补全相关设施设备	已整改
100	宣汉帝尔途麦豪斯酒店有限公司	疏散通道堆放杂物	一般隐患	当场改正	责令立即移除杂物	已整改