

达州市宣汉生态环境监测站

监 测 报 告

宣环监字（2022）第 176 号


(盖计量认证印章)

222312051223

项目名称: 宣汉万象建材有限公司重点污染源监测

委托单位: _____

监测类别: 污染源监测

报告日期: 2022年10月9日

(盖 章)



监测报告说明

- 1、报告封面及监测数据处无本站检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本站提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对监测结果不作评价。
- 5、未经本站书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、未经本站书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 7、此报告仅作为本项目本次使用，并需加盖资质认定标志章，否则无效。

机构通讯资料：达州市宣汉生态环境监测站

地 址：四川省宣汉县西华大道 690 号

邮政编码：636150

电 话：(0818) 5223475

传 真：(0818) 5223475



1、监测内容

依据本年度监测工作计划,2022年11月16日,我站人员对宣汉万象建材有限公司无组织排放颗粒物进行了采样监测分析。

2、监测项目

监测项目:颗粒物(TSP)。

3、监测方法及方法来源

表1 监测方法、方法来源、使用仪器及检出限

项目	监测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限 (mg/m ³)
颗粒物	重量法	GB/T15432-1995	BS224S 电子分析天平 XHHJ-001	0.001

4、监测结果评价标准

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)之表3标准限值。

5、监测结果及评价

无组织排放废气监测结果见表2-1、2-2。

表2-1 无组织排放废气监测结果(大门) 单位:mg/m³

监测日期	时间	监测结果			标准 限值
		RG220009-1 (参照点)	RG220009-2 (大门监测点)	差值	
2022-11-16	9:00-10:00	0.123	0.434	0.311	0.5
	13:00-14:00	0.143	0.500	0.357	
	17:00-18:00	0.105	0.439	0.334	
	21:00-22:00	0.140	0.526	0.386	


表2-2 无组织排放废气监测结果(后门) 单位:mg/m³

监测日期	时间	监测结果			标准 限值
		RG220009-1 (参照点)	RG20009-3 (后门监测点)	差值	
2022-11-16	9:00-10:00	0.123	0.386	0.263	0.5
	13:00-14:00	0.143	0.429	0.286	
	17:00-18:00	0.105	0.368	0.263	
	21:00-22:00	0.140	0.456	0.316	

监测结果评价:

本次监测该企业无组织排放颗粒物符合标准限值要求。

监测示意图



图例: ●无组织排放监测点

报告编制: 张恒; 审核: 张恒; 签发: 张恒

日期: 2022.12.9; 日期: 2022.12.9; 日期: 2022.12.9