

监测报告

(盖计量认证印章)

项目名称: 宣汉县万象建材有限公司现状监测

委托单位: _____

监测类别: 监督性监测

报告日期: 2019年12月17日



监测报告说明

- 1、报告封面及监测数据处无本站检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本站提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对监测结果不作评价。
- 5、未经本站书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、未经本站书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 7、此报告仅作为本项目本次使用，并需加盖资质认定标志章，否则无效。

机构通讯资料：宣汉县环境监测站

地 址：四川省宣汉县东乡镇西华大道 242 号

邮政编码：636150

电 话：（0818）5223475

传 真：（0818）5223475



1、监测内容

我站人员于 2019 年 12 月 8 日~12 月 9 日对宣汉县万象建材有限公司的无组织排放废气进行了采样监测分析。1#监测点为上风向参照点, 2#监测点为下风向监控点。

2、监测项目

监测项目: 总悬浮颗粒物。

3、监测方法及方法来源

本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表 1。

表 1 监测方法、方法来源、使用仪器及检出限

项目	监测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限 (mg/m ³)
总悬浮颗粒物	重量法	GB/T15432-1995	BS224S 电子分析天平 XHHJ-001	0.001

4、监测结果评价标准

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 之表 3 标准限值。

5、监测结果及评价


无组织排放废气监测结果见表 2。

表 2 无组织排放废气监测结果 单位: mg/m³

监测日期	时间	监测结果			标准 限值
		SG190014-1 (上风向参照点)	SG190014-2 (下风向监控点)	差值	
2019-12-8	7:00-8:00	0.111	0.254	0.143	0.5
	11:00-12:00	0.095	0.238	0.143	
	15:00-16:00	0.109	0.238	0.129	
	19:00-20:00	0.094	0.219	0.125	
2019-12-9	7:00-8:00	0.095	0.238	0.143	
	11:00-12:00	0.078	0.250	0.172	
	15:00-16:00	0.077	0.246	0.169	
	19:00-20:00	0.078	0.266	0.188	

监测结果评价:

本次监测该企业无组织排放颗粒物符合标准限值要求。

监测示意图

报告编制: 李恒; 审核: 王慧玲; 签发: 李恒
日期: 2019.12.17; 日期: 2019.12.11; 日期: 2019.12.17